



Câmara Municipal de Biritiba Mirim

Rua João José Guimarães, 125 - Centro - CEP 08940-000 - Biritiba Mirim - São Paulo
Fone: (11) 4694-8430 www.camarabiritibamirim.sp.gov.br

INDICAÇÃO Nº 311 /2026


EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM.

INDICO à Douta Mesa Diretiva, na forma Legislativa, para que seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal **Carlos Alberto Taino Junior**, para que interceda junto ao Órgão Competente para que seja feita a devida manutenção no bueiro e a recuperação do pavimento asfáltico, localizado na rua Antônio José Martins de Miranda, altura do numero 78. Bairro Hiroy. Neste Município.

JUSTIFICATIVA: Verifica-se que o entorno do bueiro apresenta sinais de deterioração, ocasionando o desgaste e o afundamento do pavimento asfáltico em sua frente. Essa situação tende a se agravar com o tráfego de veículos e a ação das chuvas, podendo causar danos aos automóveis, comprometer a segurança dos usuários da via e dificultar o escoamento adequado das águas pluviais.

Diante disso, faz-se necessária a realização de manutenção no bueiro, bem como a recuperação do pavimento asfáltico no local, a fim de evitar maiores prejuízos à infraestrutura viária, garantir a segurança da população e preservar as boas condições de tráfego.

Câmara Municipal de Biritiba Mirim
Plenário João Suharo Makyama
03 de Agosto de 2026


SEBASTIÃO P. DE SOUZA
Vereador – PL



**Câmara Municipal de
Biritiba Mirim**

**LIDO NO EXPEDIENTE DA SESSÃO
ORDINÁRIA DE 10 / 08 / 2026**